



Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Portogruaro

ELABORATO

**A1**

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

### Schede analisi edifici pubblici

**siamo tutti uguali**

**AMMINISTRAZIONE DI PORTOGRUARO**

*Sindaco*

Florio Favero


*Assessore*

Luigi Geronazzo

*Dirigente Area Tecnica*

Dimitri Bonora

appo udine  
ordine degli architetti  
e conservatori della  
provincia di udine  
ramo gianluca  
albo sez. A/b - numero 1730  
pianificatore



**PROGETTAZIONE:**

Dott. Pian. Gianluca Ramo

Dott. Pian. Sara Malgaretto

Dott. Pian. Michele Miotello

Dott. Pian. Gianluca Malaspina

Adozione

DGC .....

Approvazione

DCC .....

Giugno 2021



## SCHEDE EDIFICI PUBBLICI

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SC	01	Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi"	via G. Mercalli n.2	Portogruaro
	02	Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	via Aldo Moro n.44	Portogruaro
	03	Scuola dell'Infanzia "Jean Piaget"	via Livenza n.5	Portogruaro
	04	Scuola dell'infanzia "G. Lorenzin"	via IV Novembre n.4/B	Lugugnana
	05	Scuola dell'Infanzia "Don Gildo de Marco"	via Fornace n.82	Pradipozzo
	06	Scuola dell'Infanzia "Padre Bernardino da Portogruaro"	Piazzetta De Bortoli n.10	Summaga
	07	Scuola dell'Infanzia "IV Novembre-Villastorta"	via Ampelio Iberati 4	Portogruaro
	08	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Primaria	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	09	Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani"	via Magellano n.18	Portogruaro
	10	Scuola Primaria "Marco Polo"	via Livenza n.3	Portogruaro
	58	Scuola Primaria Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana
	12	Scuola Primaria "Cesare Battisti"	via San Benedetto n.16	Summaga
	13	Scuola Primaria "Dante Alighieri"	via Fornace n.34	Pradipozzo
	14	Scuola Primaria "Virgilio"	via Rivago n.12	Giussago
	15	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Secondaria di Primo Grado	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	16	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	17	Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via Valle n.15	Summaga
	18	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.CU	11	SPACE Spazio Culturale Eventi Mazzini	via Fausta n. 85	Lugugnana
	19	Ufficio Informagiovani	Centro storico	Portogruaro
	20	Molini dx +sx	Centro storico	Portogruaro
	21	Biblioteca comunale "Nicolò Bettoni" -Palazzo Venanzio	Via Seminario n.29	Portogruaro
	22	Museo della città "Torre S.Agnese"	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AM	23	Municipio	Piazza della Repubblica 1	Portogruaro
	24	Villa comunale – uffici vari	Via Seminario	Portogruaro
	25	Bar- Parco della Pace	Piazza Castello	Portogruaro
	26	Villa comunale - annesso sede anagrafe	Via Seminario	Portogruaro





Comune di Portogruaro (VE)  
**Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)**  
**Elenco schede analisi edifici**

	27	Villa comunale - annesso Foresteria	Centro storico	Portogruaro
	28	Servizi Sociali Comunali "Palazzo Venanzio"	Via Seminario n.27	Portogruaro
	29	Delegazione Comunale Lugugnana	Piazza Vittorio Veneto	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.PS	30	Commissariato Polizia di Stato	Via Stadio 55	Portogruaro
	31	Polizia Stradale- Soccorso pubblico 113	Via Francesco Baracca n.18	Portogruaro
	32	Stazione Carabinieri	via G. Castion n.7	Portogruaro
	33	Guardia di Finanza	Via Cimetta n.3	Portogruaro
	34	Polizia Municipale Villa Martinelli	Borgo Sant'Agnese 87/b	Portogruaro
	35	Stazione Carabinieri Corpo Forestale	viale Luigi Cadorna n.4/A	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SP	36	Velodromo Comunale Stadio Mecchia	viale Luigi Cadorna n.1	Portogruaro
	37	Pala Sport Portogruaro	via Lovisa n.16	Portogruaro
	38	Piscine Comunali	via Resistenza n.7	Portogruaro
	39	Palestra Comunale "Pier Giovanni Mecchia"	viale Cadorna	Portogruaro
	40	Tennis Club Palestra "Marmande"	viale Cadorna n.2	Portogruaro
	41	Bar Tennis Club	viale Cadorna	Portogruaro
	42	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	43	Palestra ISIS "Leonardo Da Vinci" sede IPSIA	via Valle	Portogruaro
	44	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via G. Valle n.15	Summaga
	45	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.ST	46	Ex ATVO Autostazione ora magazzino comunale	Piazza Castello	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AS	47	Associazione Paracadutisti e Sci club	Via Giocosa 28	Portogruaro
	48	Associazione Calcistica	via Stadio	Portogruaro
	49	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano	via Seminario	Portogruaro
	50	Centro Sociale Anziani "Romatino"	Via G. Verdi	Portogruaro
	51	Varie associazioni in "ex-macello"	V.le Cadorna	Portogruaro
	52	Protezione civile	Via del Lavoro n. 6	Portogruaro



Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.GI				
	53	Sportello per l' Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani	Piazza Castello n.1	Portogruaro
	54	Giudice di pace	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.RE	55	Edificio per anziani	Via Rivago	Giussago
	56	Immobili PEEP e unità commerciali	via Moro	Portogruaro
	57	Ed. destinazione mista	via Solferino	Portogruaro

#### LEGENDA

- ⇒ SC = edifici scolastici e dedicati all'istruzione in genere
- ⇒ CU = edifici pubblici utilizzati a fini culturali
- ⇒ AM = edifici pubblici utilizzati dall'amministrazione comunale
- ⇒ PS = edifici pubblici utilizzati per la pubblica sicurezza
- ⇒ SP = edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative
- ⇒ AS = edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc.
- ⇒ GI = edifici pubblici utilizzati come sedi giudiziarie
- ⇒ RE = edifici pubblici utilizzati come residenze



N. scheda <b>E.SC.01</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia " C. Collodi"			
Indirizzo	Via G. Mercalli n.2 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Nel 2010 sono stati realizzati percorsi esterni e rampa



**Foto**



*Prospetto principale*



*Ingresso principale*



*Area scoperta interna*



*Area esterna dettaglio*



*Dettaglio rampa*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SC.02</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>		
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia " G. Rodari"		
Indirizzo	Via Aldo Moro n.44 Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Dislivello pari a 5 cm accesso non c'è rampa , porte bagno bimbi non agevoli, serve almeno n. 1 wc più alto (attuali h=30cm) e n. 1 lavabo più alto (attuale h=60cm), serve trattamento antisdruciolato al pavimento o senza giunti, serve allargamento foro n. 2 porte bagno da adeguare.



**Foto**



*Prospetto principale*



*Area esterna dettaglio*




*Area esterna*



*Servizi igienici dettaglio*



*Servizi igienici dettaglio*



*Pavimento interno dettaglio*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	





N. scheda <b>E.SC.03</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia "Jean Piaget"			
Indirizzo	Via Livenza n.5 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio accesso*



*Ingresso dettaglio*



*Dislivello esterno*



*Servizi igienici dettaglio*




*Dettaglio dislivello accesso a giardino*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.SC.04</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola dell'infanzia " G. Lorenzin"			
Indirizzo	Via IV Novembre n.4 Lugugnana - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
	<div>X</div>	Elemento a norma	<div></div> Non valutato per assenza dell'elemento
			X elemento non a norma

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*

*Accesso carraio*


*Area esterna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	A



N. scheda <b>E.SC.05</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " Don Gildo De Marco"			
Indirizzo	Via Fornace n.82 Pradipozzo - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	XX
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Presenza di spigoli vivi sui pilastri sporgenti lungo il percorso d'accesso





**Foto**



*Prospetto principale*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Elementi sporgenti accesso dettaglio*




*Area esterna pilastri dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.05	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda <b>E.SC.06</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " Padre Bernardino"			
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Stesso percorso esterno della scuola media Pascoli, presenza dislivello +. 5 cm per accedere, possibilità utilizzo servizi scuola media Pascoli –E.SC 017)

Foto





*Prospetto principale*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Vista laterale*



*Esterno dettaglio*



*Area esterna*



*Dislivello dettaglio*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	





N. scheda <b>E.SC.07</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " IV Novembre"			
Indirizzo	Via Ampelio Iberati n.4 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



Foto



*Vista interno cortile*




*Vista laterale*



*Prospetto principale*



*Entrata dettaglio*



*Rampa scale interne dettaglio*




*Scala dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.07	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SC.08</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>		
Nome e funzione	Istituto comprensivo "G. Pascoli"		
Indirizzo	Via Camillo Valle n.15 Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
		X	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm., n.2 parapetti alti 90 cm., raccordo piano primo sdruciolevole





**Foto**



*Prospetto principale*



*Rampa*



*Ingresso esterno dettaglio*



*Parcheggio riservato*



*Rampa accesso dettaglio*





Foto



*Scala piani superiori*



*Dettaglio parapetto scala P1*



*Dettaglio rampa scala*



*Dettaglio pavimentazione sdruciolevole*



*Atrio ingresso*




*Porta emergenza*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.08	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SC.09</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “Don Milani”			
Indirizzo	Via Ferdinando Magellano n.18 - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			<b>X</b>	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4		Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6	<b>Porta accesso</b>	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>

<b>SERVIZI IGIENICI</b>		
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: E' necessario raccordare il percorso con il piano stradale, non complanarità cm. 25, E' necessario modificare la pavimentazione della scala per eliminare le sconnessioni e la scivolosità o per realizzare il segnale a pavimento





**Foto**



*Prospetto principale*



*Prospetto laterale*



*Rampa scala dettaglio*



*Accesso esterno*



*Scala P1 dettaglio*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.09	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda <b>E.SC.10</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria "Marco Polo"			
Indirizzo	Via Livenza n.3 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio accesso*



*Servizi igienici dettaglio*



*Dettaglio dislivello accesso*




*Dislivello dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.10	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.SC.58</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>		
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale Giovanni XXII		
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto laterale*




*Accesso carrraio dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.Y	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0		



N. scheda <b>E.SC.12</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “ Cesare Battisti”			
Indirizzo	Via San Benedetto n.15 Summaga - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





**Foto**



*Prospetto principale*



*Vista laterale*



*Vista laterale*



*Rampa esterna*



*Scale interne*



*Dettaglio scala P1*



**Foto**



*Porta non a norma*



*Radiatore dettaglio*




*Dettaglio scala P1*



ALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.12	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SC.13</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “ Dante Alighieri”			
Indirizzo	Via Fornace n.34 Fraizone Pradipozzo - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: n. 12 porte servizi larghezza 70 cm., il parapetto con sfera diametro 13cm, dislivello rampa interna che supera i 2,5 cm





Foto



*Prospetto principale*



*Accesso carraio*



*Cancello ingresso dettaglio*



*Accesso esterno dettaglio*



*accesso dettaglio*



*Rampa esterna*




**Foto**



*Accesso esterno dettaglio*



*Scala acceso dettaglio*




*Scala per piano primo*



*Scala dettaglio*



*Servizi igienici dettaglio*



*Parapetti dettaglio*





*Porta interna dettaglio*




*Dislivello porta/pavimento dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.13	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,66	MA	



N. scheda <b>E.SC.14</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “ Virgilio”			
Indirizzo	Via Rivago n.12 Frazione Giussago - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X			
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Presenza dislivello cm 5 accesso servizi disabili, n.3 porte larghezza 1 mt ma a doppia anta vanno modificate per avere luce netta >75 cm



**Foto**



*Prospetto principale*



*Ingresso*



*Vista laterlae*



*Vista laterale*



*Parcheggio riservato*



*Servizi igienici*



*Parapetti scala dettaglio*



*Rampa scala*



*Porte interne dettaglio*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.14	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.SC.15</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>		
Nome e funzione	Istituto comprensivo "G. Pascoli"		
Indirizzo	Via Camillo Valle n.15 Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
		<b>X</b>	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n.3 accessi toccati da degrado, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm. , n. 3 corrimano a muro; n. 3 vani con corrimano non sporgente, sfera cm. 13 per n. rampe; n.2 parapetti alti 90cm. n. 1 giunto troppo largo piano primo, raccordo piano primo sdruciolevole, si ritiene di dover dotare i gradini antistanti e retrostanti l'accesso di corrimanoi.



**Foto**



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Rampa*



*Area esterna dettaglio*



*Parcheggio riservato*



*Rampa accesso dettaglio*





Foto



*Scala piani superiori*



*Dettaglio parapetto scala P1*



*Dettaglio rampa scala*



*Dettaglio pavimentazione sdruciolevole*



*Atrio ingresso*




*Porta emergenza*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.08	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SC.16</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Istituto Comprensivo Portogruaro 2 “Dario Bertolini” Scuola secondaria di primo grado			
Indirizzo	Via Liguria n.32 - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Mancanza di un percorso per l'accesso all'edificio fruibile.



Foto



*Prospetto principale*



*Parapetto dettaglio*



*Rampa scala dettaglio*



*Dislivelli esterni dettaglio*



*Arredo dettaglio*




*Scala interna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.16	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SC.17</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Istituto comprensivo “ Giovanni Pascoli” Scuola Secondaria di primo grado			
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino e marciapiede .





**Foto**



*Prospetto principale*



*Vista laterale*



*Vista posteriore*



*Vista laterale*



*Vista ala interna*



*Vista laterale*





*Accesso carrraio dettaglio*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Rampa esterna dettaglio*



*Scala interna dettaglio*




*Porta sicurezza piano primo*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.17	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	



N. scheda <b>E.SC.18</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Secondaria di primo grado “ Dario Bertolini”			
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





**Foto**



*Parcheggio*



*Vista laterale*




*Pensilina esterna dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.18	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80		A



N. scheda <b>E.CU.11</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	SPACE “Mazzini” (Spazio Culturale Eventi Mazzini) Ex Scuola Primaria Statale “ G. Mazzini”			
Indirizzo	Via Fausta n.85 Lugugnana di Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





**Foto**



*Prospetto principale*



*Prospetto laterale dettaglio*



*Prospetto laterale*



*Retro edificio*



*Prospetto principale*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.11	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda <b>E.CU.19</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Ufficio Informa Giovani			
Indirizzo	Galleria dei Portici n.12 – Centro storico Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	X			
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
<b>LEGENDA</b>			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso carrraio dettaglio*



*Dislivello dettaglio*



*Seervizio igienico dettaglio*



*Dettaglio accesso*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.19	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.CU.20</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Molini (destra e sinistra)			
Indirizzo	Via Roma – Centro storico Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
<b>LEGENDA</b>			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto dettaglio*



*Ponticello dettaglio*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.20	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	





N. scheda <b>E.CU.21</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Biblioteca “Nicolò Bettoni” Palazzo Venanzio			
Indirizzo	Via Seminario 29– Centro storico Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Realizzazione incasso pavimento per alloggio zerbino, Spostamento arredo per accesso al wc, estintori a terra Il vincolo arch. ostacola allargamento vano bagni



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso dettaglio*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.21	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.CU.22</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>		
Nome e funzione	Museo della Città (Torre Santa'Agense)		
Indirizzo	Via Cavour – Centro storico Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma e non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



Foto




*Prospetto principale*



*Prospetto principale*



*Dettaglio prospetto principale*



*Porta accesso dettaglio*



*Accesso esterno*




*Servizio igienico dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.22	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,61	MA	



N. scheda <b>E.AM.23</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Municipio</a>			
Indirizzo	<a href="#">Piazza della Repubblica n.1– Centro storico Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	<b>X</b>			
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>

<b>SERVIZI IGIENICI</b>		
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div> Elemento a norma..... <div></div> Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma</div>			

NOTE: va adeguato ascensore presenza pavimento in terrazzo alla veneziana





Foto




*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*



*Accesso esterno*



*Dettaglio ingresso*



*Pavimento interno*



*Dettaglio cromatico*



*Scala*




*Dettaglio corridoio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A
SCHEDA E.CU.23	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda <b>E.AM.24</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Villa Comunale - Uff. Tecnico e Urbanistica; uff. commercio e attività produt; museo Paleontologico;...			
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div> Elemento a norma<div></div> Non valutato per assenza dell’elemento<div>X</div> elemento non a norma</div>			

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancanza accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio manca ascensore.





Foto



*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*



*Accesso esterno*





*Dettaglio rampa scala*




*Sportello*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.24	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,44	MA	



N. scheda <b>E.AM.25</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>		
Nome e funzione	Villa Comunale Bar "Parco della Pace"		
Indirizzo	Piazza Castello– Centro storico Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo		
LEGENDA			
	<div>X</div>	Elemento a norma	<div></div> Non valutato per assenza dell'elemento
			X elemento non a norma

NOTE:





**Foto**



*Prospetto principale*



*Retro edificio*




*Area scoperta*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.25	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.AM.26</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>		
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale sede ufficio anagrafe, elettorale, tributi, economato, personale, etc		
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto*



*Area esterno*




*Parcheggio esterno*







*Servizi igienici*



*Dettaglio scalino*




*Rampa scale*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.26	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,58	MA	



N. scheda <b>E.AM.27</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale foresteria sede di associazioni varie, camera di commercio, Università Terza età			
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancano i servizi igienici, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio. Dislivello ca. 17 cm in due ingressi





Foto



*Prospetto principale*



*Area Parcheggio*



*Accesso esterno*



*Parapetto scale*



*Rampa scala interna*



*Prospetto*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.27	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,58	MA	



N. scheda <b>E.AM.28</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Servizi sociali comunali Palazzo Venanzio			
Indirizzo	Via Seminario n.27- Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Accesso esterno*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.28	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	





N. scheda <b>E.AM.29</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Delegazione Comunale Lugugnana ( sede di uffici, biblioteca e ufficio postale)			
Indirizzo	Piazza Vittorio Veneto Frazione Lugugnana Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciol		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato. Nel 2010 è stato installato il servoscala.



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*




*Vista area esterna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.29	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda <b>E.PS.30</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Commissariato Polizia di Stato			
Indirizzo	Via Stadio n.55 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



Foto




*Prospetto principale*



*Vista area esterna di accesso*



*Dettaglio porta esterna*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.30	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,61	MA	



N. scheda <b>E.PS.31</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Polizia Stradale- soccorso pubblico 113			
Indirizzo	Via Francesco Baracca n.18 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Mancano maniglioni e specchio alto servizio igienico, piani accessibili solo al personale n. 1 porta bagno con luce = 0,70 m. si considera l'intervento d'accessibilità del solo piano terra.





Foto



*Ingresso principale*



*Elemento dislivello ingresso*



*Dislivello*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



*Dettaglio specchio servizi*




*Rampa scala*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.31	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,58	MA	



N. scheda <b>E.PS.32</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Stazione dei Carabinieri			
Indirizzo	Via G. Castion n.7 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4		Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5	Porta accesso	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			
COLLEGAMENTI VERTICALI				



15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato Pavimentazione degradata davanti al cancello Il sistema di chiamata si trova a h 1,50 metri.





**Foto**



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



*Dettaglio servizi*



*Dettaglio servizio igienico*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.32	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda <b>E.PS.33</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Guardia di Finanza			
Indirizzo	Via Cimetta n.3 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			


NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.33	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	





N. scheda <b>E.PS.34</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>		
Nome e funzione	Polizia Municipale - Villa Martinelli		
Indirizzo	Borgo Sant'Agnese 87/b Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*




*Dettaglio raccordo percorso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.34	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,61	MA	



N. scheda <b>E.PS.35</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>		
Nome e funzione	Stazione Carabinieri Forestale		
Indirizzo	Via Luigi Cadorna n.4/a Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Altezza citofono > 1,40 m., Altezza sportello informazioni = 1,10 m. Specchio troppo alto e campanello non utilizzabile



**Foto**



*Prospetto principale*



*Visita laterale*



*Parceggio riservato*



*Dettaglio servizio igienico*



*Mancanza segnale trasparenza porta*




*Sportello informazioni*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.35	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	



N. scheda <b>E.SP.36</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	<a href="#">Stadio Velodromo Comunale Pier Giovanni Mecchia</a>		
Indirizzo	<a href="#">Viale Luigi Cadorna n.1 Portogruaro</a>		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





**Foto**



*Prospetto principale*




*Dettaglio tribune spettatori*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.36	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.SP.37</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	<a href="#">Palasport Portogruaro</a>		
Indirizzo	<a href="#">Via Mario Lovisa n.16 Portogruaro</a>		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio area esterna*



*Tribune spettatori*



*Servizi igienici*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.37	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SP.38</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	<a href="#">Piscine Comunali</a>		
Indirizzo	<a href="#">Via Della Resistenza n.37 Portogruaro</a>		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
	<div>X</div>	Elemento a norma	<div></div>
		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Accesso pedonale*



*Dettaglio area esterna*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.38	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	





N. scheda <b>E.SP.39</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	Palestra Comunale Pier Giovanni Mecchia		
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.5 Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		X



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		X
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> elemento non a norma</div>			

NOTE: Data la suddivisione degli spogliatoi, si sottolinea la mancanza di un servizio igienico a norma negli spogliatoi femminili



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Prospetto principale*



*Prospetto principale*




*Dettaglio parcheggio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.39	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.SP.40</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Tennis Club Palestra Marmande			
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Mancano posti a sedere riservati (minimo 2), per il raggiungimento tribuna serve un sistema di sollevamento.



**Foto**




*Prospetto principale*



*Accesso spogliatoi*



*Pavimentazione accesso*



*Servizi igienici*




*Tribune*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.40	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda <b>E.SP.41</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	Bar Tennis Club Palestra Marmande		
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato; Nessun percorso per l'accesso all'edificio risulta fruibile





**Foto**




*Prospetto*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.41	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda <b>E.SP.42</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado “ Bertolini”			
Indirizzo	Via Liguria n.32 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



Foto



*Prospetto laterale*

*Pavimentazione esterna*

*Dettaglio rampa*



*Dettagli servizi igienici*



*Servizi igienici*








VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.42	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SP.43</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Palestra ISIS Leonardo Da Vinci Sede IPSIA			
Indirizzo	Via Valle Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**




*Ingresso*



*Accesso esterno*



*Vista laterale*



*Dettaglio dislivello*



*Servizi igienici*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.43	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	





N. scheda <b>E.SP.44</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di primo grado Pascoli			
Indirizzo	Via D. Bortolini Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			X
COLLEGAMENTI VERTICALI				



15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



**Foto**



*Ingresso*



*Rampa Accesso esterno*



*Dettaglio Rampa Accesso esterno*



*Dettaglio tribune*




*Servizi igienici*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.44	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda <b>E.SP.45</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII		
Indirizzo	Via IV Novembre Frazione Lugugnana - Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	Rampa	Assente	<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	<b>X</b>
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		<b>X</b>





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



Foto



*Prospetto prinaicipale*



*Prospetto principale*



*Dettaglio Accesso esterno*



*Ingresso*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio Accesso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.45	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,91	A	



N. scheda <b>E.ST.46</b>	Codice edificio <b>E.ST.</b>	
Nome e funzione	Ex Atvo Autostazione ora magazzino comunale	
Indirizzo	Piazza Castello Portogruaro	
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>		
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA	ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente
		Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>		
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole
		In buono stato
2	Rampa	Assente
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)
<b>SERVIZI IGIENICI</b>		
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>		



15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





**Foto**

Comune di Portogruaro | **P.E.B.A.**  
**Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: ST.46**

*Prospetto principale*

*Ingresso*


*Dettaglio sportello*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.ST.58	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,00	-	



N. scheda <b>E.AS.47</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Sede Associazione Paracadutisti e Sci Club</a>			
Indirizzo	<a href="#">Via Giocosa n.28 Portogruaro</a>			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Accesso*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.47	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.AS.48</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Sede Associazione Calcio			
Indirizzo	Via Stadio Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio serevizi igienici*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.48	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	





N. scheda <b>E.AS.49</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>		
Nome e funzione	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano		
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro		
PARCHEGGIO RISERVATO			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
			X
ACCESSO EDIFICIO			
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	X
2	Rampa	Assente	X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: Nessun percorso per l'accesso all'edificio fruibile



**Foto**



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio servizi igienici*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.49	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.AS.50</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Centro sociale Romatino</a>			
Indirizzo	<a href="#">Via G. Verdi Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciol		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*




*Dettaglio ingresso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.50	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.AS.51</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Varie Associazioni ( WWF e CAI) sede Ex Macello			
Indirizzo	Viale Cadorna n.34 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:





Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio accesso soglia*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.51	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.AS.52</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Sede Protezione Civile			
Indirizzo	Viale Del Lavoro n.6 Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio accesso soglia*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.52	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.GI.53</b>	Codice edificio <b>E.GI.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Sportello per l'Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani</a>			
Indirizzo	<a href="#">Piazza Castello n.1- Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Lato Piazza Castello*



*Lato Piazza Castello*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.GI.53	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	





N. scheda <b>E.GI.54</b>	Codice edificio <b>E.GI.</b>			
Nome e funzione	Sede Ufficio Giudice di Pace “Ex Carcere”			
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: ascensore non funzionante, larghezza rampa piano ultimo cm 90.




**Foto**



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Ascensore*






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.GI.54	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,52	MA	



N. scheda <b>E.RE.55</b>	Codice edificio <b>E.RE.</b>			
Nome e funzione	Residenza per Anziani			
Indirizzo	Via Rivago o via Verga? frazione Giussago- Portogruaro			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			





COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Parcheggio esterno*



*Ingresso*



*Scale piano superiore*




*Accesso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.RE.55	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,66	MA	



N. scheda <b>E.RE.56</b>	Codice edificio <b>E.RE.</b>		
Nome e funzione	Immobile PEEP e unità commerciali varie		
Indirizzo	Via Aldo Moro- Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	
		In buono stato	<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente	<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: si consiglia posizionamento segnali orientativi per quanto riguarda i numeri civici degli alloggi





**Foto**



*Prospetto principale*



*Prospetto principale*



*Scale esterne*



*Dettaglio Centro associazioni Volontariato*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Pavimentazione esterna*




*Dettaglio ingresso centro ass.ne*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.RE.56	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.RE.57</b>	Codice edificio <b>E.RE.</b>			
Nome e funzione	Immobile a destinazione mista			
Indirizzo	Via Solferino- Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	Rampa	Assente		<b>X</b>
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		
LEGENDA			
<div><div>X</div>Elemento a norma<div></div>Non valutato per assenza dell'elemento<div>X</div>elemento non a norma</div>			

NOTE: di proprietà comunale ma non accessibile al pubblico





**Foto**



*Prospetto principale*



*Scale interne*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.RE.57	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	