



Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Portogruaro

# BOZZA

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

### Sintesi criticità e Interventi proposti

ELABORATO

# CRI

**siamo tutti uguali**

AMMINISTRAZIONE DI PORTOGRUARO

*Sindaco*

Florio Favero

*Assessore*

Luigi Geronazzo

*Dirigente Area Tecnica*

Dimitri Bonora

appc udine  
ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti  
e conservatori della  
provincia di udine

ramo gianluca  
albo sez. A/b - numero 1730  
pianificatore

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI UDINE

MALGARETTA SARA  
n° 2235  
sezione A  
Pianificazione Territoriale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SEZIONE A  
PIANIFICATORE TERRITORIALE  
RAMO GIANLUCA MALASPINA  
N° 3250

Adozione

DGC .....

Approvazione

DCC .....

Maggio 2021

PROGETTAZIONE:

Dott. Pian. Gianluca Ramo

Dott. Pian. Sara Malgaretto

Dott. Pian. Michele Miotello

Dott. Pian. Gianluca Malaspina

**EDIFICI PUBBLICI**

<b>Cate gorie</b>	<b>Num.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>CRITICITA' RILEVATE</b>	<b>INTERVENTI PROPOSTI</b>
E.SC	01	Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	
	02	Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>Arredo crea ostacolo</li> <li>•Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> <li>•Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> </ul>
	03	Scuola dell'Infanzia "Jean Piaget"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> </ul>
	04	Scuola dell'infanzia "G. Lorenzin"		
	05	Scuola dell'Infanzia "Don Gildo de Marco"	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Assenza parcheggio riservato</li> <li>•Pavimento esterno accesso edificio degradato</li> <li>•Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>•Presenza di spigoli vivi sui pilastri sporgenti lungo il percorso d'accesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Sistemazione pavimentazione area esterna</li> </ul>
	06	Scuola dell'Infanzia "Padre Bernardino da Portogruaro"	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pavimento esterno accesso edificio degradato</li> <li>•Dislivello +. 5 cm per accedere</li> <li>•Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemazione pavimentazione area esterna</li> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	07	Scuola dell'Infanzia "IV Novembre- Villastorta"	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Elementi che sporgono porta Ingresso</li> <li>•Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra rampa scala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	08	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Primaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>•Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> <li>•Giunti della pavimentazione con spessore &gt; 5 mm</li> <li>•Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	09	Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra rampa scala</li> </ul>	

10	Scuola Primaria "Marco Polo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello citofono altezza non a norma</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
58	Scuola Primaria Giovanni XXIII		
12	Scuola Primaria "Cesare Battisti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Parapetto non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
13	Scuola Primaria "Dante Alighieri"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello citofono altezza non a norma</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• L'arredo crea ostacoli</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> <li>• Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antidrucciolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
14	Scuola Primaria "Virgilio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Assente segnale a pavimento in rilievo su rampa scala</li> <li>• Parapetto non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> <li>• Presenza di gradini &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
15	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Secondaria di Primo Grado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> <li>• Giunti della pavimentazione con spessore &gt; 5 mm</li> <li>• Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antidrucciolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
16	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Assente segnale a pavimento in rilievo su rampa scala</li> <li>• Parapetto non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> <li>• Presenza di gradini &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio riservato</li> </ul>
17	Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino e marciapiede</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> </ul>
18	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"		

E.CU	11	SPACE Spazio Culturale Eventi Mazzini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Infissi finestre con parapetto inferiore a 1 metro</li> </ul>	
	19	Ufficio Informagiovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Presenza di gradini &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> </ul>
	20	Molini dx +sx	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona anti/retrostante porta ingresso non complanare</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	21	Biblioteca comunale "Nicolò Bettoni" -Palazzo Venanzio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	22	Museo della città "Torre S.Agnese"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona anti/retrostante porta ingresso non complanare</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
E.AM	23	Municipio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Adeguamento ascensore</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> <li>• Giunti della pavimentazione con spessore &gt; 5 mm</li> <li>• Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• adeguamento ascensore</li> </ul>
	24	Villa comunale – uffici vari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Assenza ascensore</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> <li>• Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione Ascensore</li> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>

	25	Bar- Parco della Pace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	
	26	Villa comunale - annesso sede anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Assenza ascensore</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	27	Villa comunale - annesso Foresteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Rampa scala non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento rampa</li> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	28	Servizi Sociali Comunali "Palazzo Venanzio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Luce netta &lt; 80 cm porta accesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> </ul>
	29	Delegazione Comunale Lugugnana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento servizi igienici</li> </ul>
E.PS	30	Commissariato Polizia di Stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Presenza di gradini &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	31	Polizia Stradale- Soccorso pubblico 113	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> <li>• Assenza corrimano su entrambi i lati della scala</li> <li>• Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	32	Stazione Carabinieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	33	Guardia di Finanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	
	34	Polizia Municipale Villa Martinelli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona anti/retrostante porta ingresso non complanare</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	35	Stazione Carabinieri Corpo Forestale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
E.SP	36	Velodromo Comunale Stadio Mecchia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	

	37	Pala Sport Portogruaro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo</li> </ul>	
	38	Piscine Comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	
	39	Palestra Comunale "Pier Giovanni Mecchia"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	
	40	Tennis Club Palestra "Marmande"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Mancanza sistema sollevamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	41	Bar Tennis Club	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	42	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Bertolini"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona anti/retrostante porta ingresso non complanare</li> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemazione zona anti/restrostante ingresso</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	43	Palestra ISIS "Leonardo Da Vinci" sede IPSIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Docce negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento docce</li> </ul>
	44	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rampa non a norma</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento rampa</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	45	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra &gt; 130 cm</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> </ul>	
E.ST	46	Ex ATVO Autostazione (magazzino)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	

E.AS	47	Associazione Paracadutisti e Sci club	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	48	Associazione Calcistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	49	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	50	Centro Sociale Anziani "Romatino"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	51	Varie associazioni in "ex-macello"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> <li>• Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	52	Protezione civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
E.GI	53	Sportello per l'Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani		
	54	Giudice di pace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
E.RE	55	Edificio per anziani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Zona anti/retrostante porta ingresso non complanare</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	56	Immobili PEEP e unità commerciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza rampa</li> <li>• Assenza parcheggio riservato</li> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rampa</li> <li>• Parcheggio riservato</li> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>
	57	Ed. destinazione mista	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di simbolo accessibilità</li> <li>• Servizi igienici non a norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento servizi igienici</li> </ul>

NB:

Per molti edifici si possono prevedere anche gli adeguamenti alle scale, attrezzature e infissi e il posizionamento della simbologia per l'accessibilità

**SCHEDE SPAZI PUBBLICI**

Codice id.	Descrizione	Criticità rilevate	Interventi proposti
SP.U.01	Ambito "Via Padre Bernardino (1° tratto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza panchine</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato dx</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato dx</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale;</li> <li>• Necessario uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm.</li> </ul>
SP.U.02	Ambito " via Bon"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza panchine</li> <li>• Parcheggio riservato con segnaletica orizzontale/verticale assente</li> <li>• Fermata trasporto pubblico sprovvista di pedana di raccordo</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessario prevedere uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• Necessaria una segnalazione visiva e tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.D.03	Ambito "Viale Cadorna"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza percorso lato dx</li> <li>• Assenza di panchine lato sx</li> <li>• Percorso lato sx con buche/sconnessioni</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Fermata trasporto pubblico sprovvista di pedana di raccordo e pensilina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• finitura del pavimento del marciapiede degradata o sconnessa;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m) lato sx</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm lato sx</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la rampa esistente che ha pendenza eccessiva (superiore al 8%) o largh. &lt;90 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale;</li> <li>• necessaria pensiline per fermate autobus con rampa e piazzola.</li> </ul>
SP.U.04	Ambito "Via Castion"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza percorso lato sx</li> <li>• Assenza di panchine lato dx</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pavimento del marciapiede degradato o sconnesso;</li> <li>• necessario realizzare un parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.05	Ambito "Via Cavour"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza panchine</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa o sdruciolevole;</li> <li>• necessario realizzare un parcheggio riservato ogni 50 posti auto.</li> </ul>
SP.U.06	Ambito "Via Mercalli"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Assenza panchine lato dx</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm (lato sx);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attraversamento pedonale insicuro</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.07	Ambito "Stazione ferroviaria – Viale Diaz"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assenza di panchine</b></li> <li>• <b>Gradino h &gt; 2,50 cm lato dx</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.08	Ambito "Via Fondaco"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assenza di panchine</b></li> <li>• <b>Presenza di sconnessioni/buche</b></li> <li>• <b>Assenza posto auto riservato</b></li> <li>• <b>Assenza fermata trasporto pubblico</b></li> <li>• <b>Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm</b></li> <li>• <b>Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare l'elemento (pozzetto, griglia, cordolo, caditoia, radice...) sporgente o rientrante nella pavimentazione;</li> <li>• necessario evidenziare la variazione di livello del percorso con segnali cromatici e/o tattili a pavimento;</li> <li>• necessario realizzare un parcheggio riservato;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.09	Ambito "Via Garibaldi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assenza di panchine</b></li> <li>• <b>Presenza di sconnessioni/buche</b></li> <li>• <b>Assenza posto auto riservato</b></li> <li>• <b>Assenza fermata trasporto pubblico</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata o sconnessa;</li> <li>• elemento sporgente o rientrante nella pavimentazione (pozzetto, griglia,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<p>cordolo, caditoia, radice...);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• prevedere almeno un parcheggio riservato;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.10	Ambito "Viale Isonzo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconessioni/buche</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Fermata trasporto pubblico sprovvista di pedana di raccordo e pensilina</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare l'eccessiva inclinazione trasversale del marciapiede (&gt;1%) in particolare nei passi carrai;</li> <li>• è necessario realizzare un parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.11	Ambito "Corso Martiri della Libertà"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconessioni/buche</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa o sdruciolevole;</li> <li>• dislivello (raccordo per attraversamento in via Martiri) altezza Duomo);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale.</li> </ul>
SP.U.12	Ambito "via Mazzini"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare l'elemento (pozzetto,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di sconnessioni/buche</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato dx</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<p>griglia, cordolo, caditoia, radice...) sporgente o rientrante nella pavimentazione</p>
SP.U.13	Ambito "Via Silvio Pellico"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato sx</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2% lato sx</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata o sconnessa;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.14	Ambito "Via Roma"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	
SP.U.15	Ambito "Via Russolo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente su entrambi i lati</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posto auto riservato</li> <li>• realizzazione di percorso pedonale</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	
SP.U.16	Ambito "Borgo S. Agnese"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento l</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa o sdruciolevole;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• Parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario riposizionare un'elemento d'attrezzatura (cassonetto rifiuti...) che riduce il passaggio &lt;90 cm;</li> <li>• necessario riposizionare il palo (illuminazione, impianto semaforico, segnaletica) che riduce il passaggio &lt;90 cm;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio;</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.17	Ambito "Borgo S. Giovanni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconessioni/buche</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa o sdruciolevole</li> </ul>

SP.U.18	Ambito "Viale Pordenone e Borgo S. Nicolò"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconnessioni/buche</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa o sdruciolevole;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.19	Ambito "Via Seminario"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconnessioni/buche</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finitura del pavimento del marciapiede degradata o sconnessa;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale.</li> </ul>
SP.U.20	Ambito "Via Spiga"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso non protetto lato sx</li> <li>• Percorso assente lato dx</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare l'elemento (pozzetto, caditoia) rientrante nella pavimentazione;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.21	Ambito "Via Stadio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconnessioni/buche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di marciapiede a livello o a raso del piano</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<p>stradale largo almeno 90 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale e/o carraio</li> </ul>
SP.U.22	Ambito "Viale Stazione"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato dx</li> <li>• Assenza di panchine lato sx</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150 lato sx</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato sx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario evidenziare la variazione di livello del percorso con segnali cromatici e/o tattili a pavimento;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.23	Ambito di "Via Valle"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Presenza di sconessioni/buche</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato sx</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• restringimenti con larghezza &gt;90 cm;</li> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata o sconnessa;</li> <li>• necessario modificare l'elemento (pozzetto, griglia, cordolo, caditoia, radice...) sporgente o rientrante nella pavimentazione;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire la segnaletica verticale e/o</li> </ul>

			<p>realizzare la segnaletica orizzontale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.24	Ambito "Via Zappetti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• necessario allargare il marciapiede o eliminare i restringimenti per ottenere una larghezza &gt;90 cm;</li> <li>• necessario realizzare un parcheggio riservato (ogni 50 posti auto).</li> </ul>
SP.U.25	Ambito "Via del Rastrello"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di sconnessioni/buche</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	
SP.U.26	Ambito "via Pio X"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	
SP.U.27	Ambito "Vicolo del Duomo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato dx</li> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato sx</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa lato sx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato sx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessaria realizzazione di percorso con pavimentazione podotattile.</li> </ul>
SP.U.28	Ambito "Calle Bovoloni e Beccherie"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato dx</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa lato sdx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato dx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessaria realizzazione di percorso con pavimentazione podotattile.</li> </ul>
SP.U.29	Ambito "via Ambrosoli"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Assenza di panchine lato dx</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm lato sx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• parcheggio riservato ogni 50 posti auto;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza</li> </ul>

			dell'attraversamento pedonale e/o carraio
SP.U.30	Ambito "via Bertolini"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finitura del pavimento del marciapiede degradata o sconnessa;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire la segnaletica verticale;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio;</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.D.31	Ambito "via Matteotti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• necessario modificare l'elemento (pozzetto, radice...) sporgente/rientrante nella pavimentazione;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.D.32	Ambito "via Magellano"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Gradino h &gt; 2,50 cm</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• necessario modificare la finitura del pavimento del marciapiede che risulta degradata, sconnessa;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno</li> </ul>

			<p>scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra nell'attraversamento pedonale.</li> </ul>
SP.U.33	Ambito "Via Volpare" (tra via Leopardi e via Stadio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percorso assente</li> <li>Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>Assenza posto auto riservato</li> <li>Illuminazione pubblica insufficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.34	Ciclopeditone "Percorso del gemellaggio" Tra "Via Stadio e via Cadorna"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>Assenza posto auto riservato</li> <li>Gradino h &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>parcheggio riservato (ogni 50 posti auto).</li> </ul>
SP.U.35	Ambito "Percorso turistico Lemene" Zona Municipio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>Gradino h &gt; 2,50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>necessario modificare la rampa esistente che ha pendenza eccessiva (superiore al 8%) o una larghezza &lt;90 cm</li> </ul>
SP.U.36	Ambito "Via Foscolo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percorso assente</li> <li>Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>Assenza posto auto riservato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto;</li> <li>necessario realizzare un parcheggio riservato (ogni 50 posti auto).</li> </ul>
SP.U.37	Ambito "Via Arma di Cavalleria"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza di panchine</li> <li>Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>Presenza di elemento h da terra &lt; 1,90 m</li> <li>Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>

SP.U.38	Ambito "ciclopedonale ex Perfosfati" Via Arma di Cavalleria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	
SP.U.39	Ambito "Via Piemonte"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.40	Ambito "Via Bonò"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario modificare la rampa esistente che ha pendenza eccessiva (superiore al 8%) o una larghezza &lt;90 cm;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.41	Ambito "via Viallastorta"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario realizzare un marciapiede a livello o a raso del piano stradale largo almeno 90 cm;</li> <li>• elemento sporgente o rientrante nella pavimentazione (pozzetto, griglia, cordolo, caditoia, radice...);</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.42	Ambito "Viale Trieste"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Mancanza di elementi di confort fermata mezzi di trasporto</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finitura del pavimento del marciapiede degradata o sconnessa;</li> <li>• elemento (pozzetto, griglia, cordolo, caditoia, radice...) sporgente o</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rientrante nella pavimentazione;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto) con segnaletica verticale;</li> <li>• necessario inserire una segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e/o carraio.</li> </ul>
SP.U.43	Ambito "Via Liguria"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pendenza trasversale al senso di marcia &lt; 2%</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario allargare il marciapiede per ottenere una larghezza &gt;90 cm;</li> <li>• necessario prevedere l'inserimento di uno scivolo per il superamento di gradini &gt;2,5 cm;</li> <li>• necessario riposizionare un elemento d'attrezzatura che riduce il passaggio &lt;90 cm.</li> </ul>
SP.U.44	Ambito "via Lombardia"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Presenza di buche, sconnessioni lato dx</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato dx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato dx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato dx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario allargare il marciapiede o eliminare i restringimenti per ottenere una larghezza &gt;90 cm;</li> <li>• necessario evidenziare la variazione di livello del percorso con segnali cromatici e/o tattili a pavimento;</li> <li>• parcheggio riservato (ogni 50 posti auto);</li> <li>• necessario realizzare una segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto.</li> </ul>
SP.U.45	Ambito "Via degli Spalti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150 lato dx</li> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato dx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessario allargare il marciapiede o eliminare i restringimenti per ottenere una larghezza &gt;90 cm;</li> <li>• segnalazione visiva e/o tattile a terra in corrispondenza</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato dx</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina lato dx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato dx</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdrucchiolevole, sconnessa, ecc. lato dx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato dx</li> </ul>	<p>nell'attraversamento pedonale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifacimento pavimentazione.</li> </ul>
SP.U.46	Ambito "Via Camucina"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> </ul>	
SP.U.47	Ambito "Piazza Dogana"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	
SP.U.48	Ambito "Borgo S. Gottardo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdrucchiolevole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdrucchiolevole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pavimentazione marciapiede sconnessa;</li> <li>• raccordo marciapiede fronte ingresso casa riposo.</li> </ul>
SP.U.49	Ambito via "Belli"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato dx</li> <li>• Assenza di panchine lato sx</li> <li>• Pavimentazione degradata,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifacimento segnaletica posto auto riservato;</li> <li>• pavimentazione percorso pedonale da manutentare.</li> </ul>

		<p>sdrucchiole, sconnessa, ecc. lato sx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato sx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello lato sx</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	
SP.U.50	Ambito "via Panciera"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza attraversamento pedonale</li> </ul>	
SP.V.51	Parco della Pace Via Castello	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	
SP.V.52	Giardinetti "Ippolito Nievo" Piazza "Ippolito Nievo"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessità di realizzare percorso dedicato pavimentato</li> </ul>
SP.V.53	Giardini "Padre Bernardino" Viale "Giacomo Matteotti"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdrucchiole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Assenza attraversamento pedonale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valorizzare l'area verde favorendo i collegamenti con via Degani e lo Stadio (vd. anche scheda 02); realizzazione percorso m 60 dall'attraversamento pedonale di v.le Matteotti a via Padre Bernardino.</li> </ul>
SP.V.54	Giardini "Stadio Mecchia" Via Stadio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdrucchiole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione percorso lato tribuna per collegamento con centro anziani Romatino.</li> </ul>
SP.V.55	Parco "Scuole Pascoli" Viale Isonzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	

SP.V.56	Giardino Botanico Via Villastorta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso in parte non protetto</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	
SP.V.57	Area giochi "Via Sardegna" Via Sardegna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> </ul>	
SP.V.58	Percorso argine "Zona Pellico" Via Silvio Pellico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza di panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina</li> <li>• Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Assenza attraversamento pedonale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessità di realizzazione di un percorso pavimentato e podotattile.</li> </ul>
SP.C.59	Cimitero di Portogruaro Viale Cimitero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente (a tratti)</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.) lato sx</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina lato sx</li> <li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li> <li>• Assenza attraversamento pedonale</li> </ul>	
SP.C.60	Cimitero di Lison Via Statuti G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Assenza attraversamento pedonale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemazione pavimentazione strada di accesso e piazzale antistante cimitero;</li> <li>• realizzazione posto auto riservato;</li> <li>• potenziamento illuminazione pubblica.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illuminazione pubblica insufficiente</li> </ul>	
SP.C.61	Cimitero di Pradipozzo Via Fornace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato sx</li> <li>• Assenza panchine lato dx</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato dx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato dx</li> <li>• Attraversamento pedonale insicuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione posto auto riservato;</li> <li>• rifacimento attraversamento pedonale (segnaletica orizzontale).</li> </ul>
SP.C.62	Cimitero di Summaga Via S. Benedetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorso assente lato dx</li> <li>• Assenza di panchine lato sx</li> <li>• Larghezza percorso &lt; cm 150 lato sx (a tratti)</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Larghezza percorso &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Elemento che riduce il passaggio &lt; 90 cm lato sx</li> <li>• Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina lato sx</li> <li>• Elemento sporgente o rientrante nel pavimento lato sx</li> </ul>	
SP.C.63	Cimitero di Portovecchio Via Udine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione posto auto riservato;</li> <li>• sistemazione piazzale con pavimentazione.</li> </ul>
SP.C.64	Cimitero "Giussago" Via Mocenigo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	
SP.C.65	Cimitero di Lugugnana Via Annia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza panchine</li> <li>• Assenza fermata trasporto pubblico</li> <li>• Assenza posto auto riservato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• necessaria realizzazione posto auto riservato;</li> <li>• rifacimento attraversamento</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello</li><li>• Attraversamento pedonale insicuro</li></ul>	pedonale (segnaletica orizzontale).
--	--	--	-------------------------------------