



Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Portogruaro

# BOZZA

ELABORATO

# A1

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

### Schede analisi edifici pubblici

**siamo tutti uguali**

**AMMINISTRAZIONE DI PORTOGRUARO**

*Sindaco*  
Florio Favero

*Assessore*  
Luigi Geronazzo

*Dirigente Area Tecnica*  
Dimitri Bonora

appc udine  
ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti  
e conservatori della  
provincia di udine

ramo gianluca  
albo sez. A/b - numero 1730  
pianificatore

ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI  
della provincia di  
PADOVA  
PIANIFICATORE  
TERRITORIALE

MALGARETTA SARA  
n° 2235  
sezione A  
di pianificazione territoriale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SEZIONE  
A  
PIANIFICATORE  
TERRITORIALE

MALASPINA  
N° 3250

Adozione

DGC .....

Approvazione

DCC .....

Maggio 2021

**PROGETTAZIONE:**  
Dott. Pian. Gianluca Ramo  
Dott. Pian. Sara Malgaretto  
Dott. Pian. Michele Miotello  
Dott. Pian. Gianluca Malaspina



## SCHEDE EDIFICI PUBBLICI

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SC	01	Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi"	via G. Mercalli n.2	Portogruaro
	02	Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"	via Aldo Moro n.44	Portogruaro
	03	Scuola dell'Infanzia "Jean Piaget"	via Livenza n.5	Portogruaro
	04	Scuola dell'infanzia "G. Lorenzin"	via IV Novembre n.4/B	Lugugnana
	05	Scuola dell'Infanzia "Don Gildo de Marco"	via Fornace n.82	Pradipozzo
	06	Scuola dell'Infanzia "Padre Bernardino da Portogruaro"	Piazzetta De Bortoli n.10	Summaga
	07	Scuola dell'Infanzia "IV Novembre-Villastorta"	via Ampelio Iberati 4	Portogruaro
	08	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Primaria	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	09	Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani"	via Magellano n.18	Portogruaro
	10	Scuola Primaria "Marco Polo"	via Livenza n.3	Portogruaro
	58	Scuola Primaria Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana
	12	Scuola Primaria "Cesare Battisti"	via San Benedetto n.16	Summaga
	13	Scuola Primaria "Dante Alighieri"	via Fornace n.34	Pradipozzo
	14	Scuola Primaria "Virgilio"	via Rivago n.12	Giussago
	15	Istituto comprensivo "G. Pascoli" Scuola Secondaria di Primo Grado	via Camillo Valle n.15	Portogruaro
	16	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	17	Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via Valle n.15	Summaga
	18	Scuola Secondaria di Primo Grado "Dario Bertolini"	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.CU	11	SPACE Spazio Culturale Eventi Mazzini	via Fausta n. 85	Lugugnana
	19	Ufficio Informagiovani	Centro storico	Portogruaro
	20	Molini dx +sx	Centro storico	Portogruaro
	21	Biblioteca comunale "Nicolò Bettoni" -Palazzo Venanzio	Via Seminario n.29	Portogruaro
	22	Museo della città "Torre S.Agnese"	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AM	23	Municipio	Piazza della Repubblica 1	Portogruaro
	24	Villa comunale – uffici vari	Via Seminario	Portogruaro
	25	Bar- Parco della Pace	Piazza Castello	Portogruaro



Comune di Portogruaro (VE)  
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)  
Elenco schede analisi edifici

	26	Villa comunale - annesso sede anagrafe	Via Seminario	Portogruaro
	27	Villa comunale - annesso Foresteria	Centro storico	Portogruaro
	28	Servizi Sociali Comunali "Palazzo Venanzio"	Via Seminario n.27	Portogruaro
	29	Delegazione Comunale Lugugnana	Piazza Vittorio Veneto	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.PS	30	Commissariato Polizia di Stato	Via Stadio 55	Portogruaro
	31	Polizia Stradale- Soccorso pubblico 113	Via Francesco Baracca n.18	Portogruaro
	32	Stazione Carabinieri	via G. Castion n.7	Portogruaro
	33	Guardia di Finanza	Via Cimetta n.3	Portogruaro
	34	Polizia Municipale Villa Martinelli	Borgo Sant'Agnese 87/b	Portogruaro
	35	Stazione Carabinieri Corpo Forestale	viale Luigi Cadorna n.4/A	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.SP	36	Velodromo Comunale Stadio Mecchia	viale Luigi Cadorna n.1	Portogruaro
	37	Pala Sport Portogruaro	via Lovisa n.16	Portogruaro
	38	Piscine Comunali	via Resistenza n.7	Portogruaro
	39	Palestra Comunale "Pier Giovanni Mecchia"	viale Cadorna	Portogruaro
	40	Tennis Club Palestra "Marmande"	viale Cadorna n.2	Portogruaro
	41	Bar Tennis Club	viale Cadorna	Portogruaro
	42	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Bertolini"	via Liguria n.32	Portogruaro
	43	Palestra ISIS "Leonardo Da Vinci" sede IPSIA	via Valle	Portogruaro
	44	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"	Via G. Valle n.15	Summaga
	45	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII	via IV Novembre	Lugugnana

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.ST	46	Ex ATVO Autostazione ora magazzino comunale	Piazza Castello	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.AS	47	Associazione Paracadutisti e Sci club	Via Giocosa 28	Portogruaro
	48	Associazione Calciistica	via Stadio	Portogruaro
	49	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano	via Seminario	Portogruaro
	50	Centro Sociale Anziani "Romatino"	Via G. Verdi	Portogruaro



	51	Varie associazioni in " ex-macello"	V.le Cadorna	Portogruaro
	52	Protezione civile	Via del Lavoro n. 6	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.GI				
	53	Sportello per l' Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani	Piazza Castello n.1	Portogruaro
	54	Giudice di pace	Centro storico	Portogruaro

Categorie	Num.	Nome edificio	Via e/o località	Località
E.RE	55	Edificio per anziani	Via Rivago	Giussago
	56	Immobili PEEP e unità commerciali	via Moro	Portogruaro
	57	Ed. destinazione mista	via Solferino	Portogruaro

#### LEGENDA

- ⇒ SC = edifici scolastici e dedicati all'istruzione in genere
- ⇒ CU = edifici pubblici utilizzati a fini culturali
- ⇒ AM = edifici pubblici utilizzati dall'amministrazione comunale
- ⇒ PS = edifici pubblici utilizzati per la pubblica sicurezza
- ⇒ SP = edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative
- ⇒ AS = edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc.
- ⇒ GI = edifici pubblici utilizzati come sedi giudiziarie
- ⇒ RE = edifici pubblici utilizzati come residenze



N. scheda <b>E.SC.01</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"			
Indirizzo	Via G. Mercalli n.2 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Nel 2010 sono stati realizzati percorsi esterni e rampa



Foto



*Prospetto principale*



*Ingresso principale*



*Dettaglio rampa*



*Area scoperta interna*



*Area esterna dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SC.02</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola dell'Infanzia " G. Rodari"			
Indirizzo	Via Aldo Moro n.44 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra					
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Dislivello pari a 5 cm accesso non c'è rampa , porte bagno bimbi non agevoli, serve almeno n. 1 wc più alto (attuali h=30cm) e n. 1 lavabo più alto (attuale h=60cm), serve trattamento antisdruciolato al pavimento o senza giunti, serve allargamento foro n. 2 porte bagno da adeguare.



Foto



*Prospetto principale*



*Area esterna dettaglio*



*Area esterna*



*Servizi igienici dettaglio*



*Servizi igienici dettaglio*



*Pavimento interno dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.02</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,75</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.03</b>		Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione		Scuola per l'Infanzia "Jean Piaget"			
Indirizzo		Via Livenza n.5 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				




COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio accesso*



*Ingresso dettaglio*



*Dislivello esterno*



*Servizi igienici dettaglio*



*Dettaglio dislivello accesso a giardino*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.SC.04</b>		Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione		Scuola dell'infanzia " G. Lorenzin"			
Indirizzo		Via IV Novembre n.4 Lugugnana - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI				
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)		
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm		
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm		
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole		
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino		
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		
25		Illuminazione debole		
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
PERCORSI INTERNI				
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio			
<b>LEGENDA</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*

*Accesso carraio*

*Area esterna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.04</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,85</b>	<b>A</b>	<b>A</b>



N. scheda <b>E.SC.05</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia "Don Gildo De Marco"			
Indirizzo	Via Fornace n.82 Pradipozzo - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	XX			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Presenza di spigoli vivi sui pilastri sporgenti lungo il percorso d'accesso



Foto



*Prospetto principale*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Elementi sporgenti accesso dettaglio*



*Area esterna pilastri dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.05</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,88</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.06</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " Padre Bernardino"			
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Stesso percorso esterno della scuola media Pascoli, presenza dislivello +. 5 cm per accedere, possibilità utilizzo servizi scuola media Pascoli –E.SC 017)

Foto



*Prospetto principale*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Vista laterale*



*Esterno dettaglio*



*Area esterna*



*Dislivello dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.SC.07</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola per l'Infanzia " IV Novembre"			
Indirizzo	Via Ampelio Iberati n.4 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Vista interno cortile*




*Vista laterale*



*Prospetto principale*



*Entrata dettaglio*



*Rampa scale interne dettaglio*



*Scala dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.07	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SC.08</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Istituto comprensivo " G. Pascoli"			
Indirizzo	Via Camillo Valle n.15 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
		<b>X</b>		
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma


NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm., n.2 parapetti alti 90 cm., raccordo piano primo sdruciolevole



Foto



*Prospetto principale*



*Rampa*



*Ingresso esterno dettaglio*



*Parcheggio riservato*



*Rampa accesso dettaglio*



Foto



*Scala piani superiori*



*Dettaglio parapetto scala P1*



*Dettaglio rampa scala*



*Dettaglio pavimentazione sdruciolevole*



*Atrio ingresso*



*Porta emergenza*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.08	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SC.09</b>		Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione		Scuola Primaria Statale "Don Milani"			
Indirizzo		Via Ferdinando Magellano n.18 - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
				<b>X</b>	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: E' necessario raccordare il percorso con il piano stradale, non complanarità cm. 25, E' necessario modificare la pavimentazione della scala per eliminare le sconnessioni e la scivolosità o per realizzare il segnale a pavimento



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto laterale*



*Scala P1 dettaglio*



*Rampa scala dettaglio*



*Accesso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.09	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda <b>E.SC.10</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria "Marco Polo"			
Indirizzo	Via Livenza n.3 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			




COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Manca parcheggio dedicato, serve rampa accesso materna +cm. 5, Servizio disabili elementari posizionamento n.1 maniglione e abbassare specchio, dislivello accesso a giardino scuola elementare + cm. 7



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio accesso*



*Servizi igienici dettaglio*



Dettaglio dislivello accesso



Dislivello dettaglio



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.10</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>	<b>A</b>	



<b>N. scheda</b> <b>E.SC.58</b>	<b>Codice edificio</b> <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale Giovanni XXII			
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)
25	Illuminazione debole	
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm
PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
32	Presenza di gradini > 2,50 cm	
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolevole	
<b>LEGENDA</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Prospetto laterale*



*Accesso carraio dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.Y</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0</b>		



N. scheda <b>E.SC.12</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale " Cesare Battisti"			
Indirizzo	Via San Benedetto n.15 Summaga - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Vista laterale*



*Vista laterale*



*Rampa esterna*



*Scale interne*



*Dettaglio scala P1*



Foto



*Porta non a norma*



*Radiatore dettaglio*



*Dettaglio scala P1*



ALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.12</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,86</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.13</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “ Dante Alighieri”			
Indirizzo	Via Fornace n.34 Fraizone Pradipozzo - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25	Illuminazione debole	X				
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolato		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: n. 12 porte servizi larghezza 70 cm., il parapetto con sfera diametro 13cm, dislivello rampa interna che supera i 2,5 cm



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso carraio*



*Cancello ingresso dettaglio*



*Accesso esterno dettaglio*



*accesso dettaglio*



*Rampa esterna*



Foto



*Accesso esterno dettaglio*



*Scala acceso dettaglio*



*Scala per piano primo*



*Scala dettaglio*



*Servizi igienici dettaglio*



*Parapetti dettaglio*



*Porta interna dettaglio*



*Dislivello porta/pavimento dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.13	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,66	MA	



N. scheda <b>E.SC.14</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Primaria Statale “ Virgilio”			
Indirizzo	Via Rivago n.12 Frazione Giussago - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	<b>X</b>			
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Presenza dislivello cm 5 accesso servizi disabili, n.3 porte larghezza 1 mt ma a doppia anta vanno modificate per avere luce netta >75 cm



Foto



*Prospetto principale*



*Ingresso*



*Vista laterale*



*Vista laterale*



*Parcheggio riservato*



*Servizi igienici*



*Parapetti scala dettaglio*



*Rampa scala*



*Porte interne dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.14</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.15</b>		Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione		Istituto comprensivo "G. Pascoli"			
Indirizzo		Via Camillo Valle n.15 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			<b>X</b>		
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Tratto in ghiaia dinanzi rampa esterna, n.3 accessi toccati da degrado, n. 2 sportelli informazioni h. = 103 cm. , n. 3 corrimano a muro; n. 3 vani con corrimano non sporgente, sfera cm. 13 per n. rampe; n.2 parapetti alti 90cm. n. 1 giunto troppo largo piano primo, raccordo piano primo sdruciolevole, si ritiene di dover dotare i gradini antistanti e retrostanti l'accesso di corrimanoi.



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Rampa*



*Area esterna dettaglio*



*Parcheggio riservato*




*Rampa accesso dettaglio*



Foto



*Scala piani superiori*



*Dettaglio parapetto scala P1*



*Dettaglio rampa scala*



*Dettaglio pavimentazione sdruciolevole*



*Atrio ingresso*



*Porta emergenza*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.08</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,72</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.16</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Istituto Comprensivo Portogruaro 2 “Dario Bertolini” Scuola secondaria di primo grado			
Indirizzo	Via Liguria n.32 - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Mancanza di un percorso per l'accesso all'edificio fruibile.



Foto



*Prospetto principale*



*Parapetto dettaglio*



*Rampa scala dettaglio*



*Dislivelli esterni dettaglio*



*Arredo dettaglio*



*Scala interna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.16	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda <b>E.SC.17</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Istituto comprensivo "Giovanni Pascoli" Scuola Secondaria di primo grado			
Indirizzo	Piazza De Bortoli n.8 Summaga - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		<b>X</b>
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Dislivello pari a 12 cm tra ghiaino e marciapiede .



Foto



*Prospetto principale*



*Vista laterale*



*Vista posteriore*



*Vista laterale*



*Vista ala interna*



*Vista laterale*



*Accesso carraio dettaglio*



*Pavimentazione esterna dettaglio*



*Rampa esterna dettaglio*



*Scala interna dettaglio*



*Porta sicurezza piano primo*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.17</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,83</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SC.18</b>	Codice edificio <b>E.SC.</b>			
Nome e funzione	Scuola Secondaria di primo grado “ Dario Bertolini”			
Indirizzo	Via IV Novembre Lugugnana - Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole				
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia					
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm					
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Parcheggio*



*Vista laterale*



*Pensilina esterna dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.18</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>		<b>A</b>



N. scheda <b>E.CU.11</b>		Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione		SPACE "Mazzini" (Spazio Culturale Eventi Mazzini) Ex Scuola Primaria Statale " G. Mazzini"			
Indirizzo		Via Fausta n.85 Lugugnana di Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto laterale dettaglio*



*Prospetto laterale*



*Retro edificio*



*Prospetto principale*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.11	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda <b>E.CU.19</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Ufficio Informa Giovani			
Indirizzo	Galleria dei Portici n.12 – Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	<b>X</b>			
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole				
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra					
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi					
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia					
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm					
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m					
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciole					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso carraiio dettaglio*



*Dislivello dettaglio*



*Seervizio igienico dettaglio*



*Dettaglio accesso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.19	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



<b>N. scheda</b> <b>E.CU.20</b>	<b>Codice edificio</b> <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Molini (destra e sinistra)			
Indirizzo	Via Roma – Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole				
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra					
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi					
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia					
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm					
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm					
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m					
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciole					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto dettaglio*



*Ponticello dettaglio*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.20</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.CU.21</b>		Codice edificio <b>E.CU.</b>				
Nome e funzione		Biblioteca “Nicolò Bettoni” Palazzo Venanzio				
Indirizzo		Via Seminario 29– Centro storico Portogruaro				
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>						
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE	
<b>X</b>		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento		
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>						
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole				<b>X</b>
		In buono stato				
2	<b>Rampa</b>	Assente				<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm				
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione				
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento				<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm				<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza				
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile				<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)				<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>						
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm					<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento					<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento					<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)					



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole				
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi					
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm					
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm					
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m					
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Realizzazione incasso pavimento per alloggio zerbino, Spostamento arredo per accesso al wc, estintori a terra Il vincolo arch. ostacola allargamento vano bagni



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso dettaglio*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.21	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.CU.22</b>	Codice edificio <b>E.CU.</b>			
Nome e funzione	Museo della Città (Torre Santa'Agense)			
Indirizzo	Via Cavour – Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole				
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra					
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi					
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm					
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m					
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma e non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto principale*



*Dettaglio prospetto principale*



*Porta accesso dettaglio*



*Accesso esterno*



*Servizio igienico dettaglio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.22</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,61</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.AM.23</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Municipio			
Indirizzo	Piazza della Repubblica n.1– Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
	<b>X</b>			
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole				
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27		Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	X			
28		L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	X			
29		I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	X			
30		Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	X			
31		Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm				
32		Presenza di gradini > 2,50 cm				
33		Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X			
34		Corridoio con larghezza < 1,00 m				
35		Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia				
36		Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma.....	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: va adeguato ascensore presenza pavimento in terrazzo alla veneziana



Foto



*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*



*Accesso esterno*



*Dettaglio ingresso*



*Pavimento interno*



*Dettaglio cromatico*



*Scala*



*Dettaglio corridoio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>
<b>SCHEDA E.CU.23</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,68</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.AM.24</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Villa Comunale - Uff. Tecnico e Urbanistica; uff. commercio e attività produt; museo Paleontologico;...			
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI				
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm		
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X	
25	Illuminazione debole	X		
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
PERCORSI INTERNI				
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X	
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X	
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X	
32	Presenza di gradini > 2,50 cm			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		X	
<b>LEGENDA</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/> elemento non a norma

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancanza accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio manca ascensore.



Foto



*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*



*Accesso esterno*





*Dettaglio rampa scala*



*Sportello*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.24</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,44</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.AM.25</b>		Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione		Villa Comunale Bar "Parco della Pace"			
Indirizzo		Piazza Castello– Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI		
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)
25	Illuminazione debole	
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm
PERCORSI INTERNI		
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	
32	Presenza di gradini > 2,50 cm	
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolevole	
<b>LEGENDA</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Retro edificio*



*Area scoperta*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.CU.25	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.AM.26</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale sede ufficio anagrafe, elettorale, tributi, economato, personale, etc			
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
			<b>X</b>	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto*



*Area esterno*



*Parcheggio esterno*





*Servizi igienici*



*Dettaglio scalino*



*Rampa scale*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.26</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,58</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.AM.27</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Annesso Villa Comunale foresteria sede di associazioni varie, camera di commercio, Università Terza età			
Indirizzo	Via Seminario– Centro storico Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra					
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi					
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia					
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Nessuna zona raggiungibile mediante percorso a norma; mancano i servizi igienici, nessun percorso fruibile per l'accesso all'edificio. Dislivello ca. 17 cm in due ingressi



Foto



*Prospetto principale*



*Area Parcheggio*



*Accesso esterno*



*Parapetto scale*



*Rampa scala interna*



*Prospetto*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.27</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,58</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.AM.28</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Servizi sociali comunali Palazzo Venanzio			
Indirizzo	Via Seminario n.27- Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia					
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile					
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Accesso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.28</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,83</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.AM.29</b>	Codice edificio <b>E.AM.</b>			
Nome e funzione	Delegazione Comunale Lugugnana ( sede di uffici, biblioteca e ufficio postale)			
Indirizzo	Piazza Vittorio Veneto Frazione Lugugnana Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato. Nel 2010 è stato installato il servoscala.



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Vista area esterna*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.CU.29</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,77</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.PS.30</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Commissariato Polizia di Stato			
Indirizzo	Via Stadio n.55 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciole		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



Foto



*Prospetto principale*



*Vista area esterna di accesso*



*Dettaglio porta esterna*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.PS.30</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,61</b>	<b>MA</b>	



<b>N. scheda</b> <b>E.PS.31</b>		<b>Codice edificio</b> <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione		Polizia Stradale- soccorso pubblico 113			
Indirizzo		Via Francesco Baracca n.18 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Mancano maniglioni e specchio alto servizio igienico, piani accessibili solo al personale n. 1 porta bagno con luce = 0,70 m. si considera l'intervento d'accessibilità del solo piano terra.



Foto



*Ingresso principale*



*Elemento dislivello ingresso*



*Dislivello*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



*Dettaglio specchio servizi*



*Rampa scala*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.PS.31</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,58</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.PS.32</b>		Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione		Stazione dei Carabinieri			
Indirizzo		Via G. Castion n.7 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			<b>X</b>
		In buono stato			
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					



15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
<b>PERCORSI INTERNI</b>						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciuolo		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>elemento non a norma</b>

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato Pavimentazione degradata davanti al cancello Il sistema di chiamata si trova a h 1,50 metri.



Foto



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



*Dettaglio servizi*



*Dettaglio servizio igienico*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.PS.32</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,77</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.PS.33</b>		Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione		Guardia di Finanza			
Indirizzo		Via Cimetta n.3 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma


NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.33	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.PS.34</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Polizia Municipale - Villa Martinelli			
Indirizzo	Borgo Sant'Agnese 87/b Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			




COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio raccordo percorso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.PS.34	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,61	MA	



N. scheda <b>E.PS.35</b>	Codice edificio <b>E.PS.</b>			
Nome e funzione	Stazione Carabinieri Forestale			
Indirizzo	Via Luigi Cadorna n.4/a Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Altezza citofono > 1,40 m., Altezza sportello informazioni = 1,10 m. Specchio troppo alto e campanello non utilizzabile



Foto



*Prospetto principale*



*Visita laterale*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio servizio igienico*



*Mancanza segnale trasparenza porta*



*Sportello informazioni*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.PS.35</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,83</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SP.36</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Stadio Velodromo Comunale Pier Giovanni Mecchia</a>			
Indirizzo	<a href="#">Viale Luigi Cadorna n.1 Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio tribune spettatori*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.36	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda <b>E.SP.37</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Palasport Portogruaro</a>			
Indirizzo	<a href="#">Via Mario Lovisa n.16 Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*




*Dettaglio area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio area esterna*



*Tribune spettatori*



*Servizi igienici*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.37	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SP.38</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Piscine Comunali			
Indirizzo	Via Della Resistenza n.37 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



**Foto**



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Accesso pedonale*



*Dettaglio area esterna*




VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SP.38</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,94</b>	<b>A</b>	



<b>N. scheda</b> <b>E.SP.39</b>	<b>Codice edificio</b> <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Palestra Comunale Pier Giovanni Mecchia			
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.5 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X
<b>LEGENDA</b>			
 Elemento a norma  Non valutato per assenza dell'elemento  elemento non a norma			

NOTE: Data la suddivisione degli spogliatoi, si sottolinea la mancanza di un servizio igienico a norma negli spogliatoi femminili



Foto



*Prospetto principale*



*Dettaglio ingresso*



*Prospetto principale*



*Prospetto principale*



*Dettaglio parcheggio*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.39	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



<b>N. scheda</b> <b>E.SP.40</b>		<b>Codice edificio</b> <b>E.SP.</b>			
<b>Nome e funzione</b>		<a href="#">Tennis Club Palestra Marmande</a>			
<b>Indirizzo</b>		<a href="#">Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio					
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Mancano posti a sedere riservati (minimo 2), per il raggiungimento tribuna serve un sistema di sollevamento.



Foto



*Prospetto principale*




*Accesso spogliatoi*



*Pavimentazione accesso*



*Servizi igienici*



*Tribune*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SP.40</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,75</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SP.41</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Bar Tennis Club Palestra Marmande			
Indirizzo	Viale Luigi Cadorna n.32 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato; Nessun percorso per l'accesso all'edificio risulta fruibile



**Foto**



*Prospetto*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SP.41</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,75</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SP.42</b>		Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione		Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado “ Bertolini”			
Indirizzo		Via Liguria n.32 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			<b>X</b>
		In buono stato			
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto laterale*



*Pavimentazione esterna*



*Dettaglio rampa*



*Dettagli servizi igienici*



*Servizi igienici*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SP.42</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,72</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.SP.43</b>	Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione	Palestra ISIS Leonardo Da Vinci Sede IPSIA			
Indirizzo	Via Valle Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Ingresso*



*Accesso esterno*



*Vista laterale*



*Dettaglio dislivello*



*Servizi igienici*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.43	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda <b>E.SP.44</b>		Codice edificio <b>E.SP.</b>			
Nome e funzione		Palestra Scuola Secondaria di primo grado Pascoli			
Indirizzo		Via D. Bortolini Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			<b>X</b>	
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					



15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
<b>PERCORSI INTERNI</b>						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciollo		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Non è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico adeguato



Foto



*Ingresso*



*Rampa Accesso esterno*



*Dettaglio Rampa Accesso esterno*



*Dettaglio tribune*



*Servizi igienici*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SP.44	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



<b>N. scheda</b> <b>E.SP.45</b>	<b>Codice edificio</b> <b>E.SP.</b>		
Nome e funzione	Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII		
Indirizzo	Via IV Novembre Frazione Lugugnana - Portogruaro		
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>			
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>			
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole In buono stato	<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente	<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano	<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm	<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>			
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		<b>X</b>
14	<b>DOCCE</b> negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		<b>X</b>



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm					
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia					
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto prinaicipale*



*Prospetto principale*



*Dettaglio Accesso esterno*



*Ingresso*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio Accesso esterno*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SP.45</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,91</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.ST.46</b>	Codice edificio <b>E.ST.</b>	
Nome e funzione	Ex Atvo Autostazione ora magazzino comunale	
Indirizzo	Piazza Castello Portogruaro	
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>		
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA	ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente
		Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>		
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole In buono stato
2	<b>Rampa</b>	Assente
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)
<b>SERVIZI IGIENICI</b>		
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>		



15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)		
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm		
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm		
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole		
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino		
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		
25		Illuminazione debole		
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
<b>PERCORSI INTERNI</b>				
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio			
<b>LEGENDA</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>elemento non a norma</b>

NOTE:



**Foto**

*Prospetto principale*

*Ingresso*

*Dettaglio sportello*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.ST.58</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,00</b>	-	



N. scheda <b>E.AS.47</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Sede Associazione Paracadutisti e Sci Club</a>			
Indirizzo	<a href="#">Via Giocosa n.28 Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25	Illuminazione debole					
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Area esterna*



*Accesso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.47</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.AS.48</b>		Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione		Sede Associazione Calcio			
Indirizzo		Via Stadio Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE	
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente			<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25	Illuminazione debole					
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciole		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio servizi igienici*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.48	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda <b>E.AS.49</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Villa Comunale Fondazione Santo Stefano			
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25	Illuminazione debole					
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: Nessun percorso per l'accesso all'edificio fruibile



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio servizi igienici*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.49	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.AS.50</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Centro sociale Romatino</a>			
Indirizzo	<a href="#">Via G. Verdi Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		
<b>LEGENDA</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento <input checked="" type="checkbox"/> elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Parcheggio riservato*



*Dettaglio ingresso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.50	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



<b>N. scheda</b> <b>E.AS.51</b>	<b>Codice edificio</b> <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Varie Associazioni ( WWF e CAI) sede Ex Macello			
Indirizzo	Viale Cadorna n.34 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25		Illuminazione debole				
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio accesso soglia*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.SC.51</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,69</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.AS.52</b>	Codice edificio <b>E.AS.</b>			
Nome e funzione	Sede Protezione Civile			
Indirizzo	Viale Del Lavoro n.6 Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm				
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm				
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino				
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)				
25	Illuminazione debole					
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm				
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Dettaglio accesso soglia*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.SC.52	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,69	A	



N. scheda <b>E.GI.53</b>	Codice edificio <b>E.GI.</b>			
Nome e funzione	<a href="#">Sportello per l'Amministrazione di Sostegno c/o ex sede vigili urbani</a>			
Indirizzo	<a href="#">Piazza Castello n.1- Portogruaro</a>			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)				
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)				
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)				
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)				
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)				
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X			
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Lato Piazza Castello*



*Lato Piazza Castello*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.GI.53	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	



N. scheda <b>E.GI.54</b>	Codice edificio <b>E.GI.</b>			
Nome e funzione	Sede Ufficio Giudice di Pace “Ex Carcere”			
Indirizzo	Via Seminario Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE: ascensore non funzionante, larghezza rampa piano ultimo cm 90.



Foto



*Prospetto principale*



*Accesso esterno*



*Ascensore*





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.GI.54</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,52</b>	<b>MA</b>	



<b>N. scheda</b> <b>E.RE.55</b>		<b>Codice edificio</b> <b>E.RE.</b>			
Nome e funzione		Residenza per Anziani			
Indirizzo		Via Rivago o via Verga? frazione Giussago- Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>					
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			X
2	<b>Rampa</b>	Assente			X
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm			X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI						
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X			
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X			
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X			
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X			
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X			
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X			
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X			
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole				
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X			
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X			
25		Illuminazione debole	X			
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X			
PERCORSI INTERNI						
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		X			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		X			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		X			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio		X			
<b>LEGENDA</b>						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Elemento a norma	<input type="checkbox"/>	Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/>	elemento non a norma

NOTE:



Foto



*Prospetto principale*



*Parcheggio esterno*



*Ingresso*



*Scale piano superiore*



*Accesso*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.RE.55</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,66</b>	<b>MA</b>	



N. scheda <b>E.RE.56</b>	Codice edificio <b>E.RE.</b>			
Nome e funzione	Immobile PEEP e unità commerciali varie			
Indirizzo	Via Aldo Moro- Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
<b>X</b>	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI				
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)		
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm		
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm		
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole		
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino		
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		
25		Illuminazione debole		
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
PERCORSI INTERNI				
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio			
<b>LEGENDA</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>elemento non a norma</b>

NOTE: si consiglia posizionamento segnali orientativi per quanto riguarda i numeri civici degli alloggi




Foto



*Prospetto principale*



*Prospetto principale*



*Scale esterne*



*Dettaglio Centro associazioni Volontariato*



*Area esterna*



*Parcheggio riservato*



*Pavimentazione esterna*



*Dettaglio ingresso centro ass.ne*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.RE.56</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,80</b>	<b>A</b>	



N. scheda <b>E.RE.57</b>	Codice edificio <b>E.RE.</b>			
Nome e funzione	Immobile a destinazione mista			
Indirizzo	Via Solferino- Portogruaro			
<b>PARCHEGGIO RISERVATO</b>				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	<b>X</b>
<b>ACCESSO EDIFICIO</b>				
1	<b>Pavimento</b>	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		<b>X</b>
2	<b>Rampa</b>	Assente		<b>X</b>
3	<b>Rampa</b>	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		<b>X</b>
4	<b>Porta accesso</b>	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140 cm x 140 cm		<b>X</b>
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		<b>X</b>
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		<b>X</b>
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		<b>X</b>
8	<b>Porta a vetri</b>	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		<b>X</b>
9	<b>Segnaletica</b>	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		<b>X</b>
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		<b>X</b>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
11	<b>Assenza servizio igienico a norma:</b> 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			<b>X</b>
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			<b>X</b>
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			<b>X</b>
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI				
15	<b>Ascensore</b>	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)		
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)		
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)		
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)		
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)		
20	<b>Rampa scala</b>	Larghezza inferiore a 120 cm		
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm		
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole		
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino		
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)		
25		Illuminazione debole		
26	<b>Parapetto</b>	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm		
PERCORSI INTERNI				
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra			
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi			
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia			
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile			
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm			
32	Presenza di gradini > 2,50 cm			
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm			
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m			
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucio			
<b>LEGENDA</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Elemento a norma</b>	<input type="checkbox"/> <b>Non valutato per assenza dell'elemento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>elemento non a norma</b>

NOTE: di proprietà comunale ma non accessibile al pubblico



**Foto**



*Prospetto principale*



*Scale interne*



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
<b>Punteggi</b>	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
<b>Quantificazione grado di accessibilità</b>	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	<b>NA</b>
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	<b>MA</b>
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	<b>A</b>

<b>SCHEDA E.RE.57</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Grado di accessibilità</b>	
	<b>0,86</b>	<b>A</b>	